OCHSNER AG
FAHRZEUGZUBEHÖR EN GROS

Ruedelfingerstrass 13
CH-8460 Marthalen
T 052 355 26 55
verkauf@ochsnerag.ch
www.ochsnerag.ch

Aktuell

17/2025

Sortiment von wile

Getreidefeuchtigkeits-Messgerät WILE 55

G4001

Fr. 378.00

Gerät mit Digitalanzeige, benötigt etwa 60 g Getreide für die Messung. Die Messung wird mit ganzen Körnern durchgeführt. 16 Getreidesorten vorprogrammiert. Inkl. Schutzetui.

Display:	Digitalanzeige
Stromversorgung:	9-V-Batterie (inkl.)
Grösse:	Ø 80×210 mm
Messbereich:	Getreide 8–35 %, Ölpflanzen 5–25 %



Profi-Getreidefeuchtigkeits-Messgerät WILE 78

G4013

Fr. 524.00

Gerät mit beleuchtetem, instruierendem Display und integriertem Mahlwerk im Deckel.
20 Getreidesorten vorprogrammiert, Displaysprache wählbar. Inkl. Schutzetui.

Display:	LCD, beleuchtet
Stromversorgung:	9-V-Batterie (inkl.)
Grösse:	Ø 95×185 mm
Messbereich:	Getreide 8–38 %, Ölpflanzen 5–35 %

Feuchtigkeitsmesser WILE 25 für Heu und Stroh

G4004

Fr. 250.00

Für loses oder gepresstes Heu und Stroh bis zu einer max. Ballendichte von 250 kg/m³. Inkl. Schutzetui.

Display:	Digitalanzeige
Stromversorgung:	9-V-Batterie (inkl.)
Grösse:	Ø 95×185 mm
Messbereich:	10–73 %

Messlanze / Tellersonde separat bestellen.

G4012

WILE 26 mit Grafikdisplay, Sprachauswahl, Anschluss Temperatursonde möglich
Fr. 335.20

Messlanze / Tellersonde zu WILE 25 / WILE 26

Messlanze 50 cm für Ballen — G4010

Ø 70×650 mm (inkl. Messgerät)

W251
Fr. 84.20

Tellersonde zur Messung von losem Heu — G4011

Ø 160×390 mm (inkl. Messgerät)

W253
Fr. 118.50

Messgerät im Lieferumfang nicht enthalten.

Feuchtigkeitsmessgerät für Hackschnitzel — G4015

Fr. 650.00

Das Gerät misst den Feuchtigkeitsgehalt verschiedener Arten von Holzschnitzeln und zeigt den Feuchtigkeitsgehalt in Gewichtsprozenten an. Lieferung im Schutzkoffer.

Display:	Digitalanzeige
Stromversorgung:	9-V-Batterie (inkl.)
Grösse:	Ø 160×380 mm
Messbereich:	Hackschnitzel 12–40 %, Abraum- und Durchforstungsholz 30–70 %

Feuchtigkeitsmesser WILE 27 für Heu-, Silage- und Strohballen — G4003

Fr. 214.20

Das Gerät misst den Feuchtigkeitsgehalt von Heu-, Silage- und Strohballen.
Die Ballentypen sind wählbar, die Ballendichte ist einstellbar. Inkl. Edelstahlmesslanze 50 cm.

Display:	Digitalanzeige
Stromversorgung:	9-V-Batterie (inkl.)
Grösse:	80×700×35 mm
Messbereich:	Heu und Silage 10–70%, Stroh 10–50%

Feuchtigkeits- und Temperaturmesser WILE 500 — G4009

Fr. 450.00

Feuchtigkeits- und Temperaturmesser für Heu-, Silage- und Strohballen. Automatischer Dichteausgleich durch Auswerten der Stosskraft.
USB-Anschluss zum Exportieren der Messdaten.
Inkl. Edelstahlmesslanze 50 cm.

G4006

nur Thermometer
Fr. 135.00

Display:	LCD, beleuchtet
Stromversorgung:	9-V-Batterie (inkl.)
Grösse:	100×810×45 mm
Messbereich:	8–72 %

Ballenfeuchtemesser Farmex BHT-1 — G4016

Fr. 508.50

Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Heu- und Strohballen während des Pressens.

Display:	Digitalanzeige
Stromversorgung:	12 V
Grösse:	180×280×100 mm
Messbereich:	8–40 %

Brutto-Preisempfehlungen in CHF exkl. 8,1% MwSt. Nettopreise mit Passwort im Online-Shop ersichtlich.
Modell-, Design- und Preisänderungen, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.